

Lagerhinweise zu Selbstklebeetiketten

Damit ihre Selbstklebeetiketten auch lange ihre Funktionalität und Optik behalten, können folgende Tipps helfen:

- die Etiketten vor direkter **Sonneneinstrahlung** und **Wärme** (z.B. Heizkörper) **schützen**
- die Etikettenrollen bis zur Verarbeitung **kühl** und **trocken** lagern
- optimale Temperatur für die Lagerung **20°C bis 24°C**
- relative Luftfeuchtigkeit zwischen **45% und 55%**
dies sind auch die optimalen Verarbeitungsbedingungen
- die Etikettenrollen **flach liegend** und **zentriert übereinander** lagern
- **kein Druck** von außen (z.B. enge Kiste)
- der Lagerort sollte **keinen großen Temperaturschwankungen** unterliegen (d.h. nicht unmittelbar dem Klimawechsel – Winter kalt, Sommer warm – ausgesetzt sein)
- wenn Etiketten aus einem Raum mit deutlich anderen Klimaverhältnissen oder vom Transport kommen, dann ist es ideal, wenn die Etiketten vor der Verarbeitung ca. **24 Stunden akklimatisieren** können

